

Základní povinnosti pro činnosti u vyhrazených technických zařízení

TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ

Základní povinnosti provozovatele

- Vypracuj provozní pokyny na podkladě pokynů pro uvádění nádob do provozu a technické dokumentace výrobce nebo dovozce nádob, jestliže charakter provozu nádoby tyto pokyny z hlediska hospodárnosti a bezpečnosti vyžaduje.
- Stanov jednoho, popř. více pracovníků zodpovědných za provoz nádob.
- Zajisti odbornou způsobilost všech pracovníků podílejících se na provozu, obsluze, opravách, údržbě, kontrole a revizi nádob a soustavně sleduj jejich činnost.
- Zajisti v rámci plánované údržby provádění kontrol, revizí a zkoušek.
- Zajisti nové nastavení, seřízení a odzkoušení pojistných ventilů, případně zajisti jejich výměnu.
- Zajisti, aby při provozu, obsluze, údržbě a opravách nádob byly dodržovány příslušné předpisy, místní provozní řády, návody pro obsluhu od výrobce nádoby, pokyny, normy, jakož i příkazy a pokyny orgánů inspekce práce.
- Pro práci, revize a kontrolní prohlídky v nádobách zajisti potřebnou pracovní výstroj, zejména ochranné prostředky, bezpečnostní osvětlení, případně i jiné prostředky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
- Vybav pracoviště lékárníčkou pro případ poskytnutí první pomoci.
- Ved' přesnou evidenci všech nádob a jejich změn, zajisti spolehlivou úschovu a přístupnost dokumentace k nádobám.
- Stanov způsob vedení provozních záznamů.
- Zajisti odstranění zjištěných závad z průběhu provozu, po kontrole nebo revizi a zkouškách nádob.
- Jestliže nemáš možnost provádět údržbu a revize vlastními pracovníky, tak tuto činnost zajisti jiným způsobem.

Základní povinnosti pracovníka odpovědného za provoz nádob

- Sleduj provoz nádob z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti.
- Zabezpeč, aby nebyly provozovány nádoby bez předepsané dokumentace, bezpečnostní výstroje, jakož i nádoby, u kterých nebyly provedeny revize a zkoušky nebo u nichž je známo, že by mohly ohrozit bezpečnost provozu nebo zdraví a život.

- Nahlas všechny změny reviznímu technikovi.
- Sleduj a podle potřeby prováděj opatření, aby byly nádoby náležitě obsluhovány, udržovány, přezkušovány a kontrolovány včetně bezpečnostní výstroje.
- Spolupracuj s revizním technikem na vypracování plánu revizí.
- Zajisti přípravu nádob k revizím, kontrolním prohlídkám a zkouškám.
- Dbej pokynů revizního technika.

Základní povinnosti obsluhy

- Poznej, ovládej a obsluhuj všechna zařízení na pracovišti sloužící k zajištění bezpečného a hospodárného provozu a úspěšně zasáhni i za mimořádných okolností.
- Dbej příkazů nadřízeného zaměstnance, pokud nejsou v rozporu s příslušnými předpisy a povinnostmi pracovníka pověřeného obsluhou.
- Ohlas neprodleně každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu nádoby a jejího příslušenství nadřízenému zaměstnanci.
- Odstav ihned nádobu z provozu při nebezpečí z prodlení nebo nepodnikne-li nadřízený pracovník opatření k okamžitému odstranění hrozícího nebezpečí.
- Zúčastni se kontrol, revizí a zkoušek nádoby tak, abys sám znal její stav.
- Kontroluj a zkoušej výstroj nádoby dle předepsaného rozsahu a o výsledku kontrol a zkoušek proved' záznam.
- Prováděj provozní záznamy podle provozních pokynů.
- Dbej o pořádek a čistotu v prostoru umístění nádoby, jakož i o přístupnost tohoto prostoru.
- Dbej, aby se v pracovním okolí nádoby nezdržovaly nepovolané osoby.
- Zajisti, aby hlavní jistič elektrické energie a ovládání bezpečnostního zařízení byly vždy volně přístupné.
- Měj vždy funkční nouzové osvětlení (ruční svítilnu).
- Po ukončení směny předej dle provozních pokynů řádně zařízení svému nástupci nebo nadřízenému zaměstnanci a ohlas jim všechny neobvyklé jevy a mimořádné okolnosti, které se vyskytly během směny u nádob.
- Předej obsluhu zařízení nadřízenému zaměstnanci, pokud je ti nevolno nebo se vyskytla jiná překážka.
- Přítomnost nadřízeného zaměstnance na pracovišti obsluhy nádob nezavazuje obsluhu zodpovědnosti za obsluhu nádob.

Pro Národní informační centrum BOZP (Český Focal Point)
zpracoval Státní úřad inspekce práce a Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
© 2007