

Zásady bezpečnosti práce v nábytkářském průmyslu

Desatero bezpečné práce při obrábění dřeva

- Před zahájením práce na stroji si prostuduj návod pro jeho obsluhu a při práci dodržuj doporučení výrobce.
- Neodstraňuj ze stroje bezpečnostní ochranná zařízení a při práci používej vhodné ochranné pracovní prostředky. Chráníš tím své zdraví.
- Používej u strojů jen neporušené nástroje se správně naostřenými řeznými částmi.
- Zkontroluj správné upnutí a nastavení nástroje. Při výměně nástroje zajisti stroj proti nežádoucímu spuštění.
- Zpracovávej materiál až teprve tehdy, kdy nástroj dosáhne stanovené řezné rychlosti. Nepřekračuj dovolené otáčky, posuvy a hloubky třísky.
- Nebrzdí doběh pohybujícího se nástroje rukou nebo pomocí jiného předmětu a neodstraňuj třísky a jiné úlomky vznikající při řezání z blízkosti řezného nástroje, pokud je v pohybu.
- Při obrábění většího materiálu než je pracovní stůl stroje používej opěrné stojánky. Pro obrábění krátkého materiálu používej přípravky s držadly.
- Zpracovávej pouze materiál bez kovových nebo jiných částí, které by mohly poškodit nástroj.
- Nevzdaluj se od stroje, pokud jsi ho nevyplnul a nástroj se pohybuje.
- Udržuj svěřená zařízení, nářadí, nástroje, pomůcky a pracoviště v pořádku a v čistotě. Nepořádek na pracovišti stroje může být příčinou tvého úrazu.

Patero požadavků na bezpečné oblečení obsluhy

- Obsluha strojů na obrábění dřeva musí být vybavena ochranným pracovním oděvem a obuví.
- Obsluha nesmí nosit vázanku, šálu, prstýnky, řetízky a mít volně vlající části pracovního oděvu.
- Rukávy a nohavice kalhot musí být těsně upnuty a blůza zastrčena do kalhot.
- Obsluha nesmí nosit pracovní plášť.
- S ohledem na nebezpečí zpětného vrhu musí obsluha kotoučových pil a tlušťkovačky používat krátké vyztužené zástěry na ochranu břišní části těla.

Pro Národní informační centrum BOZP (Český Focal Point)
zpracoval Státní úřad inspekce práce a Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

© 2007